

| Grenzmaße in mm | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| ab 0 bis 3 mm | ab 3 bis 6 mm | ab 6 bis 10 mm | ab 10 bis 15 mm | ab 15 bis 22 mm | ab 22 bis 30 mm | ab 30 bis 40 mm | ab 40 bis 53 mm | ab 53 bis 70 mm | ab 70 bis 90 mm |
| ± 0,19 | ± 0,20 | ± 0,21 | ± 0,23 | ± 0,25 | ± 0,27 | ± 0,30 | ± 0,34 | ± 0,38 | ± 0,44 |
| ab 90 bis 120 mm | ab 120 bis 180 mm | ab 180 bis 200 mm | ab 200 bis 250 mm | ab 250 bis 315 mm | ab 315 bis 400 mm | ab 400 bis 500 mm | ab 500 bis 630 mm | ab 630 bis 800 mm | ab 800 bis 1.000 mm |
| ± 0,51 | ± 0,60 | ± 0,70 | ± 0,90 | ± 1,10 | ± 1,30 | ± 1,60 | ± 2,00 | ± 2,50 | ± 3,00 |